

### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Tinta poliuretano formulada com nanotecnologia de Grafeno, proporcionando um aumento significativo no PEI\* e no COF\*, estabelecendo novos padrões de desempenho no segmento de tintas. Sua formulação cria uma robusta barreira química e física, assegurando maior longevidade e resistência ao desgaste da superfície, mesmo sob condições de tráfego intenso de pedestres e veículos. A tinta apresenta alta resistência aos efeitos do intemperismo, oferecendo proteção superior contra raios UVA e UVB. Trata-se de uma tinta para pisos Ultra Premium, disponível em dois acabamentos: polido e alta tração.

\*Conforme a norma ABNT NBR ISO 10545:2017 (PEI), ABNT NBR 16919/2020 (COF).  
E atende as normas ABNT NBR ISO 10545/2020 – Parte 13 e a ABNT NBR ISO 10545/2017 parte 14.



### SISTEMA DE CLASSIFICAÇÃO UTILIZADO

Norma ABNT-NBR 14725-2. Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

### RECOMENDAÇÕES DE USO

Revestimento final para pisos de cerâmica, concreto, madeira e metal. Adequada para ambientes industriais e comerciais. Pode ser utilizada em fachadas, muros de edificações residenciais e industriais, pontes e viadutos, concreto aparente, pedras ou superfícies previamente pintadas, incluindo revestimentos antigos, como pastilhas ou cerâmicas. Não indicado para áreas molhadas, entendidas como superfícies onde ocorre acúmulo frequente ou permanente de água.

### PRINCIPAIS ATRIBUTOS

- 1 Maior PEI e COF do mercado de tintas
- 2 Blindagem química e física
- 3 Proteção UVA e UVB

### PISO BLINDADO PU

### CORES

Verniz, branco e cinza N6,5.

| PROPRIEDADES BÁSICAS | Acabamento         | Sólidos por massa | Sólidos por volume | VOC          | Peso específico a 25°C                          |
|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------|
|                      | Polido/alta tração | 70%±2             | 58%±2              | 420 g/L      | 1,10 g/cm <sup>3</sup>                          |
|                      | Ponto de fulgor    | Validade comp. A  | Validade comp. B   | Toxicidade   | Tipo de embalagem                               |
|                      | 23°C               | 24 meses          | 12 meses           | Consulte FDS | 2,4L e 10L (comp. A)<br>400 ml e 2,5L (comp. B) |

### COMPOSIÇÃO BÁSICA

Grafeno, solventes, dióxido de titânio, resina, aditivos, pigmentos.

Essas informações representam o melhor de nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que dizem respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa reserva-se o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

**INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO:** Antes de iniciar qualquer pintura é preciso sempre atentar para a realização do seguinte procedimento:

- 

**1 Lixar:** lixar a superfície, removendo as partes soltas e promovendo na mesma uma maior aderência para o produto que será aplicado em seguida.
- 

**2 Limpar:** A limpeza deve ser feita com um pano ou uma vassoura para remover a poeira da superfície e garantir aderência do produto que será aplicado sobre a superfície.
- 

**3 Selar:** O uso de fundos uniformiza a absorção da superfície, promove aderência, além de melhorar significativamente o rendimento do produto que será aplicado
- 

**4 Homogeneizar:** A homogeneização é necessária para a completa mistura de todos os componentes, bem como a dispersão dos pigmentos. Como o produto estará parado em estoque, esta operação é indispensável para que as características se mantenham inalteradas.
- 

**5 Catalisar, induzir e diluir:** Seguir a instrução recomendada para que o produto possa oferecer excelente desempenho tais como: cobertura, rendimento, nivelamento e aplicação.
- 

**6 Aplicar:** Seguir as recomendações de preparação de superfície.

## ATAQUE QUÍMICO

Quando necessário, é realizado para promover aderência em superfícies lisas e densas. Aplicar solução de ácido muriático diluído em água (1:10), espalhando sobre a superfície limpa e seca. Deixar reagir por 5 a 10 minutos, mantendo a superfície úmida e esfregando com vassoura de cerdas duras. Após a efervescência, enxaguar abundantemente com água até remover todos os resíduos. Pode ser necessário enxaguar até 3 vezes. Aguardar secagem completa antes da aplicação do primer. A umidade da superfície deverá estar abaixo de 10%.

| TIPO DE SUPERFÍCIE                 | TRATAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reboco e concreto poroso           | <p>A superfície deve estar totalmente curada (mín. 28 dias), seca (umidade abaixo de 10%) e firme. Realizar limpeza para remoção de pó, óleo, graxa ou contaminantes. Eliminar partes soltas com lixamento (#80 a #120) ou escova de aço e corrigir falhas com argamassa ou massa epóxi, lixando após a secagem. Superfícies muito lisas devem ser lixadas para abrir poros. Aplicar uma demão do Selador Epóxi, se necessário uma demão do Primer Epóxi.</p> <p>(Consultar o tempo de secagem no Boletim Técnico de cada produto).</p>                                                                             |
| Cimento queimado e concreto polido | <p>A superfície deve estar completamente curada (mín. 28 dias), limpa, seca e isenta de contaminantes. Por serem pouco porosas, é essencial promover ancoragem por meio de lixamento abrasivo pesado (#80 a #120) ou ataque químico (orientação acima da tabela), conforme viabilidade técnica. Eliminar o pó do lixamento é essencial para garantir aderência. Em caso de alcalinidade elevada (pH &gt; 9), realizar neutralização com solução ácida (1:10), seguida de enxágue e secagem. Aplicar uma demão de Selador Epóxi para promover aderência e uniformizar absorção antes da aplicação do acabamento.</p> |
| Piso cerâmico esmaltado e azulejo  | <p>A superfície deve estar firmemente aderida, limpa, seca e livre de oleosidade. Realizar lixamento mecânico intenso (#80 a #120) para remover o brilho e criar porosidade para ancoragem. Remover completamente o pó após o lixamento. Verificar se há peças ocas ou mal fixadas e substituir se necessário. Em áreas úmidas, assegurar que os rejuntas estejam íntegros e secos. Aplicar uma demão de Selador Epóxi antes da aplicação do acabamento.</p>                                                                                                                                                        |
| Paredes de alvenaria               | <p>Devem estar completamente curadas (mín. 28 dias), firmes, secas e limpas. Remover poeira, resíduos de argamassa, óleos e partículas soltas com escovação e lavagem. Corrigir trincas ou falhas com argamassa ou massa de reparo, lixando após a secagem. Caso deseje aplicar massa, obrigatoriamente aplicar Massa Acrílica Anjo. Superfícies muito absorventes devem ser seladas com Selador Epóxi e Primer Epóxi antes da aplicação do acabamento epóxi, garantindo aderência e uniformidade na absorção.</p>                                                                                                  |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Estruturas metálicas | Superfícies metálicas devem estar isentas de ferrugem, carepas de laminação, óleo, graxa e outros contaminantes. Realizar desengraxe com Solução Desengraxante, seguido de jateamento abrasivo até padrão de limpeza mínimo Sa 2½ (conforme ISO 8501-1) ou lixamento mecânico em casos em que o jateamento não for possível. A superfície deve apresentar rugosidade adequada para ancoragem. Após a limpeza, aplicar imediatamente O Primer Epóxi para evitar oxidação antes da aplicação do acabamento. |
| Madeira              | Lixar a superfície eliminando farpas e/ou partes soltas. Eliminar o pó. Se necessário, aplicar o Primer Epóxi PDA Clássico Anjo (antes do branco e do cinza N6,5) e aguardar o tempo de intervalo entre demãos de 16 a 24 horas para aplicação da tinta acabamento. Madeiras verdes não deverão ser pintadas. Indicamos aplicar nas 6 faces da madeira para evitar a entrada de umidade.                                                                                                                  |

**IMPORTANTE:** Em função da porosidade do substrato, a primeira demão do selador epóxi pode ser totalmente absorvida. Nessa condição, recomenda-se a aplicação de uma demão adicional para completa selagem da superfície.

## CONDIÇÕES TÉCNICAS DE PISO

Para garantir aderência, durabilidade e desempenho do sistema de pintura em pisos de concreto, observar as seguintes condições técnicas:

- Substrato: Piso de concreto com resistência mínima de 30 MPa e cura completa de no mínimo 28 dias.
- Porosidade e rugosidade: A superfície deve apresentar textura porosa e rugosa. Pisos muito lisos ou densos dificultam a penetração do selador e a ancoragem do revestimento.
- Endurecedores de superfície: Pisos que receberam tratamento com endurecedores químicos à base de silicato de sódio, potássio ou lítio apresentam significativa perda de aderência para tintas e seladores. Isso ocorre devido à formação de uma barreira densificada e impermeável, reduzindo a ancoragem mecânica.

Importante para esses casos:

- O lixamento mínimo recomendado é de 3 mm de profundidade.
- Em casos críticos, recomenda-se remoção integral da camada tratada por meio de lixamento profundo.

A preparação adequada da superfície é determinante para o sucesso da aplicação. Recomenda-se seguir rigorosamente as etapas abaixo:

### 1) Verificação inicial:

- Confirmar se há aplicação prévia de endurecedor de superfície.
- Avaliar se o concreto apresenta baixa rugosidade ou aparência vitrificada.

### 2) Lixamento mecânico:

- Para pisos sem endurecedor: lixamento leve com lixa grana 50#.
- Para pisos com endurecedor: Executar desbaste agressivo com remoção mínima de 3 mm. Utilizar politriz industrial ou fresadora com controle de profundidade.

### 3) Limpeza química:

- Aplicar solução de ácido muriático a 10% para abertura dos poros.
- Enxaguar com água limpa e deixar secar totalmente.

### 4) Remoção de resíduos

- Utilizar aspiração industrial para eliminação de pó e partículas soltas.

### 5) Área de teste recomendada

- Em áreas onde não se conhece o histórico do piso, ou mesmo como medida preventiva de controle de qualidade, recomenda-se a preparação da superfície e aplicação do sistema (selador + tinta) em uma área de 2 m<sup>2</sup> para validação da aderência e compatibilidade.
- A área de teste deve ser avaliada após a cura para identificação de possíveis falhas de ancoragem, deslocamento ou bolhas.

### 6) Teste de aderência (pull-off)

- Recomendado para superfícies críticas ou pisos com histórico de tratamento químico.

Observação Importante: A presença de endurecedores de superfície é incompatível com a aplicação de tinta e selador sem tratamento profundo prévio. Não seguir estas recomendações compromete a durabilidade do sistema e pode gerar deslocamento precoce da tinta.



## NÚMERO DE DEMÃOS RECOMENDADAS

3

## ESPESSURA POR DEMÃO

Espessura de película úmida:  
50 a 70 µm

Espessura de película seca:  
30 a 40 µm

## RENDIMENTO TEÓRICO

De 17 a 23 m<sup>2</sup> acabados/galão

De 72 a 96 m<sup>2</sup> acabados/lata

Obs.: pode variar conforme as condições da superfície.



## CATÁLISE E DILUIÇÃO

Catalisar 2 partes de componente A com 1 parte de componente B.

Diluir de 15 a 20% com Thinner 5004. Para a madeira, diluir 30% na primeira demão.



## TEMPERATURA (25°C)

Ao Toque: 3 horas

Manuseio: 8 horas

Repintura: 8 a 24 horas

Cura total: 7 dias

**Considerações:** Se o limite máximo indicado para repintura for ultrapassado será necessário lixar a superfície. Condição de Umidade Relativa do ar: 55 a 80%. O tempo de vida útil da mistura é variável com a temperatura (temperaturas altas – pot-life baixo, temperaturas baixas pot-life alto), por isso recomendamos manter o material catalisado em ambientes cobertos evitando sol incidente direto no produto. Quando isto não for possível, atentar para a quantidade catalisada, diminuindo o máximo que puder no volume preparado. Por se tratar de um produto de cura por reação química, é normal sua cura ser retardada em temperaturas baixas. Deve-se garantir uma temperatura mínima de 15 °C durante sua cura. Não limpar com pano seco ou material abrasivo pois poderá ocorrer o fosqueamento da superfície.

## MÉTODO DE APLICAÇÃO:

Trincha/Pincel – Retoques e demais acabamentos onde o rolo não consegue alcançar.

Rolo de lã sintética pelo baixo – 5 mm.

Pistola convencional ou airless.



| Airless               |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Pressão do fluido     | 1500 – 2000 psi     |
| Mangueira             | ¼" de diâmetro      |
| Interno Bico          | 0,013" – 0,15"      |
| Filtro                | Malha 60            |
| Pistola convencional  |                     |
| Pistola               | JGA 502/3 Devilbiss |
| Bico de fluido        | FX                  |
| Capa de ar            | 704                 |
| Pressão de atomização | 60 – 65             |
| psi Pressão no tanque | 10 – 20             |

## RECOMENDAÇÃO DE SEGURANÇA

- Armazenar o produto em ambientes abrigados, ventilados e com temperatura máxima de 40°C.
- Produto quando aplicado emana vapores que devem ser evitados com o uso correto de EPIs, como máscaras e respiradores, mantendo uma boa ventilação durante a aplicação.
- Evite contato com a pele utilizando luvas, óculos, roupas adequadas, cremes protetores etc.
- Manter longe do contato de crianças e animais.

## OBSERVAÇÕES

- Retoques localizados realizados após o início da secagem podem causar diferenças de cor e acabamento. Recomenda-se aplicação contínua, mantendo borda úmida, para garantir uniformidade.
- Mesmo pisos de alta tração podem apresentar risco de escorregamento, dependendo de alguns fatores. Se o piso estiver molhado ou com água empoçada ele perde a aderência. Além disso, o tipo de calçado também conta: sapatos lisos ou com solado desgastado não ajudam na tração. Outros detalhes, como a inclinação do piso, a velocidade com que andamos e até a temperatura e umidade do ambiente influenciam no coeficiente de atrito e podem interferir na segurança. Por isso, é importante estar atento a essas condições para evitar acidentes.
- Para proporcionar e assegurar a qualidade dos produtos é fundamental a utilização do nosso sistema de pintura completo Anjo (fundos, massas, diluentes e acabamentos) seguindo as instruções contidas na embalagem ou no boletim técnico.
- Não guardar o produto diluído. Não utilizar lotes diferentes para fazer continuação de pinturas, poderá haver mudança na tonalidade, bem como no acabamento.
- O rendimento do produto depende do tipo de superfície e do sistema de pintura a ser realizado, da espessura aplicada, método e técnica de aplicação, tipo e rugosidade do substrato e condições ambientais, etc.

- 
- Normalmente com 2 ou 3 demãos se consegue ótimo resultado, mas, dependendo da porosidade do piso, a cor escolhida ou estado do piso, pode ser que seja preciso mais demãos.
  - Os valores encontrados para os ensaios de peso específico e secagem (com a espessura especificada) foi obtido em laboratório a uma temperatura de 25°C. Com temperaturas diferentes da mencionada, os valores acima estabelecidos tendem a ser diferentes dos especificados.
  - As instruções contidas neste boletim são baseadas em nossa experiência e conhecimento técnico, entretanto, alguns fatores independem de nosso controle como fabricante, tais como: preparo de superfície, aplicação, condições de trabalho etc.
  - O uso de solventes diferentes ao especificado sem a aprovação prévia da Anjo pode afetar o desempenho do produto e anular a garantia.
  - Não assumimos qualquer responsabilidade quanto a danos materiais e pessoais causados pelo mau uso das informações contidas neste boletim e dos produtos mencionados. Este boletim está sujeito a alterações, sem aviso prévio.
- 

## OUTRAS INFORMAÇÕES

A Ficha de Dados de Segurança deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio do site: **www.anjo.com.br**  
**TELEFONE DE EMERGÊNCIA:** (CIATox/SC) Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina **0800 643 5252** ou **(48) 3461-8000** ou **(48) 3461-8049**. Consulte o Boletim Técnico deste produto em nosso site: **www.anjo.com.br** ou através do **SAC**.

---

**INDÚSTRIA  
BRASILEIRA**  
**www.anjo.com.br**

Fabricado por **ANJO QUÍMICA DO BRASIL LTDA**. AC Rio Maina, 1165 - Vila MacariniCriciúma - SC - 88818-800 Tel +55 48 3461-8000. CNPJ 02.921.346/0001-58 Insc. Est. 253.852.110 Químico Responsável: Elton da Silva CRQ/SC 13302643 - 13ª Região

Visite  
    
/anjotintas

**ANJO**  
TINTAS

**SAC**  
Serviço de  
Atendimento ao  
Consumidor  
**0800 48 77777**  
sac@anjo.com.br